

Mere predostrožnosti u odnosu na moguće opasnosti

Buka

- Preporučuje se zaštita za uši u skladu sa EN 352 za brušenje na svim mašinama, bez obzira na nivo buke.
- Proverite da li se upotrebljava odgovarajući brusni proizvod. Neodgovarajući proizvodi mogu prouzrokovati stvaranje mnogo većeg nivoa buke.

Vibracije

- Operacije gde se sa mašinom ili obradkom radi ručno mogu prouzrokovati povrede usled vibracija.
- Neophodno je preduzeti mere ako se oseti peckanje i probadanje ili ukočenost nakon 10 minuta kontinuiranog brušenja.
- Efekti vibracije su jače izraženi u hladnoći pa zbog toga neka su Vam ruke zagrejane i redovno tokom rada vežbajte ruke i prste. Upotrebljavajte savremenu opremu koja smanjuje vibracije.
- Održavajte svu opremu u dobrom stanju i proveravajte ih na oštećenja od vibracija.
- Upotrebljavajte kvalitetne brusne proizvode i pravilno se starajte o njima tokom njihovog radnog veka.
- Održavajte podloške i ploče za montiranje i menjajte ih kada dotraju.
- Nemojte držati obratke i mašine suviše čvrsto i ne pravite veliki pritisak na brusni materijal u toku rada.
- Izbegavajte dugotrajnu upotrebu brusnih materijala.
- Upotrebljavajte odgovarajuće brusne prozvode. Neodgovarajući proizvodi mogu izazvati veće vibracije.
- Ne ignorirajte fizičke simptome prouzrokovane vibracijama – potražite lekarsku pomoć.

Škart brusnih proizvoda

- Procedura sa škartnim abrazivima treba da bude regulisana u skladu sa lokalnim ili nacionalnim regulativama.
- Ostale informacije mogu se naći u upustvu o sigurnoj upotrebi materijala propisanog od strane proizvođača.
- Budite svesni da brusni proizvodi mogu biti kontaminirani materijalom iz obratka u toku rada ili posle rada.
- Oštećene brusne proizvode treba izdvojiti kako bi se preventivno sprečilo prštanje paradi sa njih ili ponovna upotreba.



SIGURNOSNE PREPORUKE ZA KORIŠĆENJE ABRAZIVNIH MATERIJALA

PROSLEDITE OVAJ PROSPEKT SVIMA KOJI KORISTE ABRAZIVNE MATERIJALE
Preporuka koje su navedene u ovom prospektu treba da se pridržavaju svi koji rade sa abrazivnim materijalima radi lične bezbednosti

Opšta načela sigurnosti

- Brusni proizvodi mogu biti veoma opasni ako se nepravilno upotrebljavaju.
- Uvek sledite instrukcije od strane proizvođača brusnog materijala i mašina
- Pravilno odaberite odgovarajuće brusne materijale za namenjenu upotrebu. Pre upotrebe proverite sve brusne materijale da li su oštećeni ili defektни.
- Pratite proceduru pravilne upotrebe i skladištenja brusnih materijala. Budite svesni opasnosti koje su moguće tokom upotrebe brusnih materijala i pridržavajte se predloženih mera predostrožnosti zbog sledećih opasnosti:
- Telesnog kontakta sa brusnim proizvodima pri radu
- Povreda prouzrokovanih lomljenjem brusnih proizvoda tokom rada
- Opiljaka, iskri, isparanja i prašine nastalih tokom rada
- Buke
- Vibracija

Koristite samo brusne proizvode koji su prilagođeni najvišim sigurnosnim standardima. Ti proizvodi nose odgovarajuće EN standard broj i/ili znak 'oSa'.

- EN12413 za brusne proizvode sa vezivom
- EN 13236 za super abrazive
- EN 13743 za specijalne oslojene abrazive (vulkan fiber diskove, lepezaste kolutove, lepezaste diskove i lepezaste bruseve sa osovinicom).

Nikada ne koristi mašinu ako nije ispravna ili ako ima oštećene delove.

Poslodavaci treba da obave procenu rizika za svaki od procesa brušenja kako bi definisali potrebne mere zaštite. Oni su dužni da obezbede da su njihovi radnici obućeni za obavljanje delatnosti.


Više detaljnih informacija o sigurnoj upotriji brusnih proizvoda, kombinovani Sigurnosni Propisi na raspolaganju je u FEPA ili Vašoj Nacionalnoj Trgovačkoj Asocijaciji.

- FEPA Sigurnosni propisi za brusne proizvode sa vezivom i precizne super abrazive
- FEPA Sigurnosni propisi za super abrazive za kamen i konstrukcije
- FEPA Sigurnosni propisi za oslojene abrazive



Federation of European Producers of Abrasives

www.fepa-abrasives.org



Mere predostrožnosti u odnosu na moguæe opasnosti

Telesni kontakt sa brusnim proizvodima

- Uvek budite veoma oprezni kada upotrebljavate brusne proizvode. Vežite dugu kosu, nemojte nositi široku odeæeu, kravatu i nakit.
- Spreèite neoèekivano startovanje mašine pri montiranju ili menjanju brusnih proizvoda. Izolujte mašinu od izvora elektriène energije.
- Nikada ne uklanjajte zaštitnik sa mašine i proverite da li je u dobrom stanju i da li je pravilno prièvršæen pre nego što startujete mašinu.
- Uvek upotrebljavajte zaštitne naoèare i odgovarajuæe odelo kada radite sa ruènim mašinama. Minimalni stepen zaštite za zaštitne naoèare po EN 388 je kategorije 2.
- Nakon iskljuèivanja mašine obezbedite da su otpaci nakon brušenja pravilno uklonjeni.

Povrede izazvane lomljenjem brusnih proizvoda

- Uvek koristite brusne proizvode sa velikom pažnjom, oni se vrlo lako ošteæeju. Pregledajte sve proizvode pre upotrebe da li su ošteæeni ili defektни.
- Skladište brusne proizvode u suvim prostorijama i bez velikih temperaturnih varijacija. Obezbedite ih od eventualnih ošteæenja i iskriviljenja.
- Oslojeni abrazivi se skladište na temperaturama od 18 do 25° C i 45 do 65% relativne vlažnosti.
- Brusne trake se skladište tako što se vešaju na štap ili èiviju preseka ne manjeg od 50 mm.
- Nikada ne upotrebljavajte brusne proizvode posle isteka roka trajanja koji je naznaèen na pakovanju. Obratite pažnju na rok upotbre za sledeæe specifiène proizvode: Smolasti i Šelak proizvodi 3 godine, Gumiirani proizvodi 5 godina, Vitrol proizvodi 10 godina.
- Proverite brusne proizvode ili pakovanja na sve detalje koje stoje u upozorenjima ili ostalim sigurnosnim informacijama.



Nije dozvoljena upotreba na ruènim mašinama



Nije dozvoljena upotreba sa teèenošæeu za hlaðenje



Nije dozvoljeno direktno gladanje procesa brušenja



Ne upotrebljavati ako je ošteæeno



Upotreba iskljuèivo sa podlogom



Obavezna upotreba sa teèenošæeu za hlaðenje



Obavezna upotreba na totalno zaštiæenim mašinama



Obavezno nošenje zaštitnika za øei



Obavezno nošenje zaštitnika za uši



Obavezno nošenje zaštitnih rukavica



Obavezno nošenje zaštitne maske

Povrede izazvane lomljenjem brusnih proizvoda

- Proverite da li je odabran odgovarajuæi brusni proizvod. Nikada ne upotrebjavajte proizvod ako nije predviðen za tu vrstu obrade.
- Pratite uputstva od strane proizvoðaèa brusnog materijala ili mašina pri montiranju brusnog proizvoda. Obratite pažnju na instrukcije naznaèene na proizvodu kao upuzstva ili naèin montiranja.
- Nikada ne postavljajte brusni proizvod na silu i ne prepravljajte ih kako bi nalegli u ležiste.
- Nikada ne prekoraèujte maksimalan broj obrtaja koji je propisan.
- Proverite da li je upotrebljen pravilan dodatak za montiranje i da je u pravilnom položaju, èist i da dobro naleže.
- Koristite podmetaèe gde su predviðeni.
- Ne stežite prekomerno dodatak za montiranje.
- Posle montiranja ili demontiranja brusnog proizvoda, izvršite probu najmanje 30 sekundi, da li on ostaje èist pre upotrebe, sa zaštitnikom na svom mestu i pri propisanoj brzini rezanja.
- Nikada ne uklanjajte zaštitnik sa mašine i uvek osigurajte da je u dobrom stanju.
- Obezbedite da radni predmet bude sigurno i pravilno stegnut. Osigurajte pravilno odstranjivanje otpadaka koji nastaju pri obradi.
- Nikada ne startujte mašinu dok je radni predmet u kontaktu sa brusnim materijalom.
- Nikada ne izlažite brusne proizvode naglim udarima i trzajima niti ih pregrejavajte.
- Nemojte upotrebljavati brusne proizvode za one vrste obrade za koje nisu dizajnirani. Izbegavajte brušenje ivicama brusnih traka, brusite centralnim delom trake, ako je to moguæe.
- Izbegavajte zaèepljenja i nepravilno habanje kako bi obezbedili da brusni proizvod ima ravnomernu obradu. Sto èešæe ih otprašujte i istresajte.
- Nakon zaustavljanja mašine pustite brusni proizvod da se sam zaustavi, bez pritisaka.
- Iskljuèite teènost za hlaðenje, i pustite ga da otekne, pre nego što zaustavite mašinu.
- Ne ostavljajte brusni prozvod stegnut ako nije u upotrebi.

Nus produkti brušenja – iskre, prašina i ispareњa

- Izlaganje prašini koja pri brušenju nastaje od obratka ili brusnog proizvoda može prouzrokovati ošteæenje pluæea i/ili psihièke posledice.
- Za svako suvo brušenje treba obezbediti adekvatnu ventilaciju prostorije.
- Ne upotrebljavajte brusne proizvode u blizini zapaljivih materija.
- Upotreba ventilacije za prostorije u skladu sa EN 149 je preporuèljiva èak i ako veæ postoji ventilacioni sistem.
- Zaštitnik treba podesiti tako da zaštitи radnika od iskri i osta lih nus produkata brušenja.
- Obezbedite dodatne mere kako bi ste obezbedili radnike koji se nalaze u blizini mesta brušenja.
- Zaštitnik za øei je preporuèljiv za sve operacije brušenja. Za ruèene ili stacionarne mašine, preporuèuju se zaèitne naoèare ili maska.
- Preporuèuje se minimalna zaštita za øei EN166 Stepen B.
- Proverite da li se upotrebljava odgovarajuæi brusni proizvod. Neodgovarajuæi proizvodi mogu prouzrokovati stvaranje mnogo veæe kolièine nus produkata brušenja.